


## 基隆市建築物無障礙設施優良案例

### (一) 建築物無障礙設施優良案例

項次	項目說明
1	<p data-bbox="304 510 1433 551">全區引導設施清楚明確具有整體規劃性且設有全區無障礙設施配置圖</p> 
項次	項目說明
2	<p data-bbox="667 1234 1075 1274">一般廁所增設緊急求助鈴</p> 

項次	項目說明
3	<p data-bbox="564 389 1198 427">無障礙廁所之門鎖採長桿撥扣式之門鎖</p> 
項次	項目說明
4	<p data-bbox="651 1189 1115 1227">室內出入口寬度大於 90 公分</p> 

項次	項目說明
5	<p data-bbox="703 320 1082 360">樓梯扶手加設點字設施</p> 
項次	項目說明
6	<p data-bbox="630 1120 1155 1160">廁所空間加設不同材質之警示帶</p> 

項次	項目說明
7	<p data-bbox="619 389 1145 427">無障礙停車格增設語音提醒系統</p> <div data-bbox="400 461 868 1075"></div> <div data-bbox="900 468 1361 1075"></div>
項次	項目說明
8	<p data-bbox="676 1211 1086 1249">一般廁所增設緊急求助鈴</p> <div data-bbox="647 1317 1114 1935"></div>

項次	項目說明
9	<p>結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準</p> 
項次	項目說明
10	<p>建築物增設符合規定之無障礙昇降設備</p> 

項次	項目說明
11	<p>全區引導設施清楚明確具有整體規劃性且設有全區無障礙設施配置圖</p> 
項次	項目說明
12	<p>建築物增設符合規定之無障礙廁所</p> 