編號3.1　都市公園綠地無障礙環境清查及建檔績效

基隆市都市公園綠地無障礙環境設施設備清查清冊

資料日期： 115　年　11　月　12　日

公園綠地數量(A)：27　　；設施設備皆符合無障礙環境之公園綠地數量(B)：23　　；

改善比率(=B/A%)：85　　%

序號	公園名稱	無障礙環境設施設備項目																設施設備不符項目數量	設施設備完全符合無障礙環境(設施設備不符項目數量為0)	備註
		1.出入口		2.通路		3.兒童遊戲區及體健區		4.休憩區：包含桌椅、可供休憩之涼亭、遮雨(陽)棚、觀景臺、用餐區等區域		5.廁所盥洗室(含移動式)		6.停車空間		7.展演場		8.標誌				近3年改善項目說明
		符合(V)/不符(X)	無此項目(V)	符合(V)/不符(X)	無此項目(V)	符合(V)/不符(X)	無此項目(V)	符合(V)/不符(X)	無此項目(V)	符合(V)/不符(X)	無此項目(V)	符合(V)/不符(X)	無此項目(V)	符合(V)/不符(X)	無此項目(V)	符合(V)/不符(X)	無此項目(V)			
1	中正公園	V		V		V		V		V			V		V	V		0	V	
2	百福公園	V		V		V		V		X			V		V	V		1		
3	中山公園	V		V			V		V		V		V		V		V	0	V	
4	鐵道紀念公園	V		V			V	V			V		V		V	V		0	V	
5	長興公園	V		V		V		V			V		V		V	V		0	V	
6	富民公園	V		V		V		V			V		V		V	V		0	V	
7	泰安公園	V		V		V			V		V		V		V	V		0	V	
8	六堵工建西路河濱公園	V		V		V			V		V		V		V		V	0	V	
9	百七公園	V		V		V		V			V		V		V	V		0	V	
10	福一公園	V		V		V		V			V		V		V	V		0	V	
11	長安公園	V		V		X			V		V		V		V		V	1		
12	永平兒童遊樂場	V		V		V		V			V		V		V	V		0	V	
13	正光兒童遊樂場	V		V		V		V			V		V		V	V		0	V	
14	千禧公園	V		V		V		V			V		V		V	V		0	V	

15	八斗子環保公園	X		X			V	X			V	V			V	V		3		
16	八斗街162號前公園	V		V			V		V		V	V			V		V	0	V	
17	正豐街三角公園	V		V			V		V	V		V			V	V		0	V	
18	南榮花圃	V		V			V		V		V	V			V		V	0	V	
19	自強亭	V		V			V	V			V		V		V		V	0	V	
20	獅球公園觀景台	V		V			V	V			V		V		V		V	0	V	
21	獅球公園籃球場	V		V			V	V			V	V			V		V	0	V	
22	仁愛公園	X		X			V		V		V		V		V		V	2		
23	孝德公園	V		V		V		V			V		V		V	V		0	V	
24	麗景公園	V		V		V			V		V		V		V	V		0	V	
25	禮東社區公園	V		V		V			V		V		V		V	V		0	V	
26	安樂三期社區公園	V		V		V		V			V	V			V	V		0	V	
27	十全亭公園	V		V		V		V		V		V			V	V		0	V	經「111年級112年都市公園綠地無障礙督導計畫」考核，已針對公園內部區域進行無障礙改善
公園綠地總計　27　座(A)																		完全符合無障礙環境之公園綠地共計　23　座(B)		

備註：請依據都市公園綠地無障礙設施設備自主查核表查填。