| 公　開　類 | |
|---|---|
| 月　　報 | 次月10日前編報 |

| 編製機關 | 基隆市消防局火災預防科 |
|---|---|
| 表　　號 | 1761-03-01-2 |

# 基隆市液化石油氣消防安全檢查及違規取締

中華民國112年 8月

單位：家、件次

| 機關別 | 期底列管家數 | | | | | | 檢查情形 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 檢查件次 | | | | | | 合格件次 | | | | | | 不合格件次 | | | | | |
| | 合計 | 分銷商 | 分裝場 | 容器檢驗場 | 容器儲存場所 | 串接使用場所 | 合計 | 分銷商 | 分裝場 | 容器檢驗場 | 容器儲存場所 | 串接使用場所 | 合計 | 分銷商 | 分裝場 | 容器檢驗場 | 容器儲存場所 | 串接使用場所 | 合計 | 分銷商 | 分裝場 | 容器檢驗場 | 容器儲存場所 | 串接使用場所 |
| 總計 | 110 | 21 | 2 | — | 1 | 86 | 15 | 3 | 2 | — | 1 | 9 | 15 | 3 | 2 | — | 1 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 第一消防大隊 | 61 | 9 | — | — | — | 52 | 7 | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 第二消防大隊 | 49 | 12 | 2 | — | 1 | 34 | 8 | 3 | 2 | — | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |

| 公開類 | | 編製機關 | 基隆市消防局火災預防科 |
|---|---|---|---|
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 1761-03-01-2 |

# 基隆市液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國112年 8月

單位：家、件次

| 機關別 | 違規取締件次 | | | | | | | | | | | | | | 裁處件次 | | | | 已收繳罰鍰件次 | 強制執行件次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合計 | 分銷商 | | | | | 分裝場 | | 檢驗場 | | 儲存場所 | 串接使用場所 | 消防安全設備檢查不合格 | 其他違規取締 | 合計 | 罰鍰 | 限期改善 | 停業或停止使用 | | |
| | | 違規儲存液化石油氣 | 違規使用逾期容器 | 違規使用偽造合格標示 | 非法分裝液化石油氣 | 其他分銷商位置構造設備或安全管理不合格 | 違規灌裝逾期容器 | 其他分裝場位置構造設備或安全管理不合格 | 容器檢驗不實 | 其他檢驗場位置構造設備或安全管理不合格 | 儲存場所位置構造設備或安全管理不合格 | 串接使用場所位置構造設備或安全管理不合格 | | | | | | | | |
| 總計 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第一消防大隊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二消防大隊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

填表　　審核　　業務主管人員　　機關首長

主辦統計人員